

# わが社の運輸安全マネジメントの取り組み

2023年度(令和5年1月1日～12月31日)

## ○事故防止のための安全衛生方針

運送業者として安全の基本に立ち返る

## ○事故防止のための安全指針

- I.危険作業は絶対にやめよう!
- II.基本のルールは必ず守ろう!
- III.危険を見つけたら、ヒヤリハット報告で皆に知らせよう!

## ○社員への周知方法

- ①帰社時・点呼時 ②安全会議(班・全体) ③社内報 ④掲示板

## ○2023年安全衛生方針に基づく事故発生件数の目標

労働災害 0件 人身事故 0件 物損事故 2件 製品事故 0件

## ○目標達成のための計画

- ①安全スローガンや安全衛生推進計画の要点等の周知徹底
- ②安全意識高揚のための施策の充実
- ③リスクマネジメントの実施

## ○安全(事故・災害)に関する情報の交換と提供

- ①緊急時の電話連絡及びSNSによる伝達又は指示
- ②点呼時の指導・伝達及び掲示による開示

## ○安全に関する反省事項

昨年度に東大阪営業所において、構内作業中に労働災害が1件発生した  
昨年度に人身事故が1件発生した

## ○反省事項に対する改善方法

- ①アオリ水平固定装置又は器具の活用推進
- ②「安全運行八ヶ条」の反復指導
- ③安全意識の高揚

## ○昨年度の安全に関する目標達成状況

昨年度目標の労働災害0件・人身事故0件に対し発生したため達成には至らなかった

## ○昨年度の事故発生に関する状況(被害事故を除く)

- 3月1日(火) 大型平車が岡山県のコンビニでバック時にミラーが電柱に接触  
ミラーの一部が破損
- 3月9日(水) 4t平車乗務員が大阪府の積込み先で固縛作業中に荷台から転落  
左手とう骨亀裂骨折
- 5月18日(水) 大型ウイング車が大阪府の交差点で停止中に前車に追突  
相手運転者が軽度の頸部症候群を負った
- 7月1日(金) 大型平車が岐阜県の交差点を右折時に中央分離帯ブロックに接触  
ブロック及び車両バンパー等が破損
- 9月13日(火) 大型ウイング車が大阪府の積込みでバック時に安全带ワイヤーに接触  
安全带ワイヤーの支柱が破損

## ○自動車事故報告規則第2条に規定する事故の統計

0件

大丸運輸株式会社 代表取締役 石田 雅嗣